

Daftar isi

	Halaman
A Gambaran Umum	1
1 Sejarah Singkat	1
2 Eksplorasi Sumur Banjar Panji-1	2
3 Pelaksana Eksplorasi Sumur BJP-1	4
B Pemeriksaan BPK-RI	5
C Perijinan dan Pengawasan Eksplorasi Sumur Banjarpanji-1	5
1 Pemerintah tidak melakukan pengawasan atas pengalihan kepemilikan <i>participating interest</i>	5
2 Pemerintah tidak melakukan pengawasan atas perubahan <i>participating interest</i>	6
3 Pemberian ijin lokasi dari Pemda Kabupaten Sidoarjo tidak sesuai dengan ketentuan	6
D Pelaksanaan Eksplorasi Sumur Banjarpanji-1	7
1 Kontraktor pemboran diduga kurang kompeten dari segi pengalaman, penggunaan peralatan dan personel	7
2 Terdapat dugaan kesalahan manusia dalam proses eksplorasi Sumur BJP-1 yang diduga telah memicu terjadinya semburan lumpur	7
3 Pihak yang bertanggungjawab atas biaya penanganan semburan lumpur di Sidoarjo	10
E Pengawasan Eksplorasi Migas oleh Pemerintah (BP Migas dan Departemen ESDM)	11
1 Ditjen Migas Departemen ESDM tidak melakukan pengawasan atas kegiatan eksplorasi Sumur BJP-1	11
2 BP Migas tidak melaksanakan pengawasan terhadap kegiatan eksplorasi Sumur BJP-1 sesuai dengan ketentuan	11
F Penanganan Semburan	12
1 Organisasi	12
2 Upaya penghentian semburan lumpur tidak berhasil	13
G Penanganan Genangan Lumpur	14
1 Pembuatan kolam penampungan tidak berbasis risiko, jangka pendek dan konstruksinya tidak memadai	14
2 Pembuangan lumpur dilakukan sebelum mendapat ijin dari pihak yang berwenang	15
H Penanganan Dampak Sosial	16
1 Belum seluruh tuntutan masyarakat dapat dipenuhi oleh LBI dan Timnas PSLs	16
2 Sebagian komitmen LBI kepada perusahaan belum dipenuhi	16
I Penerimaan dan Penyaluran Bantuan	17
J Kerugian Yang Timbul Karena Ledakan Pipa Gas	17

K	Penanganan Infrastruktur dan Penyelesaian Ganti Rugi	17
1	Rencana Kerja Timnas PSLs untuk melindungi infrastruktur belum dikerjakan	17
2	Pemerintah Kabupaten Sidoarjo belum menyusun rencana antisipasi penanganan masalah	18
L	Dampak Semburan Lumpur Terhadap Lingkungan Hidup	18
1	Upaya Pengelolaan Lingkungan (UKL)/Upaya Pengelolaan Lingkungan (UPL) tidak memadai	18
2	Dokumen UKL/UPL yang dibuat oleh LBI belum menjelaskan kualitas, besar dan luasnya dampak pemboran eksplorasi, dan tidak memiliki peta-peta yang memenuhi kaidah kartografi	18
3	Penanganan dampak lingkungan	18
M	Dampak Semburan Lumpur Terhadap Ekonomi Regional	21
1	Biaya ekonomi langsung	21
2	Biaya ekonomi tidak langsung	21
3	Biaya ekonomi kegiatan relokasi	23
4	Perkiraan proporsi beban biaya ekonomi	23
5	Biaya finansial	24
6	Kesenjangan biaya ekonomi dan biaya finansial	24
N	Pembiayaan yang Telah Dilakukan oleh LBI	24
O	Saran BPK-RI	25
	Lampiran-lampiran	